

Boletim Técnico

Esmalte Alquídic

1000.0998 (branco); 1000.XXXX (cores)



Afesint
1000

Descrição

Tinta alquídic brilhante com boa flexibilidade, boa aderência e fácil de aplicar.

Uso

Acabamento indicado para serviços de manutenção industrial e na construção civil em geral. Pintura de madeiras e metais previamente tratados. Recomendada para instalações expostas a baixa agressividade química e que operem à temperatura e pressão ambiente.

Características

| | |
|--|---|
| Cores | Branco N9,5 e diversas outras |
| Referência de cor | Munsell, RAL ou conforme padrão do cliente |
| Aspecto | Brilhante |
| Sólidos por volume | Mínimo 35% |
| Massa específica | Mínimo 0,950g/cm ³ |
| Espessura por demão | 72 - 86µm (úmida) / 25-30µm (seca) |
| Número de demãos | Mínimo 2 |
| Secagem ao toque ⁽¹⁾ | Máximo 4 horas, a 25°C |
| Secagem livre de pegajosidade ⁽¹⁾ | Máximo 16 horas, a 25°C |
| Secagem à pressão ⁽¹⁾ | Máximo 24 horas, a 25°C |
| Secagem para repintura ⁽²⁾ | 18 a 72 horas, a 25°C |
| Secagem completa ⁽¹⁾ | 3 dias |
| Rendimento teórico ⁽³⁾ | 14,0 m ² /litro (35% de sólidos por volume e 25µm de espessura seca) |
| Validade ⁽⁴⁾ | 24 meses |
| Embalagem | Galão (3,6L), Balde (18,0L) e Balde (20,0L) |

Preparação da Superfície

Remova óleos, graxas e gorduras com o auxílio de desengraxante ou outro método especificado (*SSPC SP1*). As partes desagregadas e outras sujeiras devem ser removidas com auxílio de espátulas e escovas. Sais solúveis devem ser removidos com jato de água doce em alta pressão.

Aço carbono: A preparação da superfície determinará o desempenho do sistema, por isso, deve ser tratada adequadamente. Aplique fundo anticorrosivo;

Metal não ferroso: Aplique fundo promotor de aderência;

Madeira: Aplique selador ou tinta de fundo para madeira;

Repintura: Reproduza o esquema original;

Outras superfícies: Consulte o nosso departamento técnico.

Boletim Técnico

Esmalte Alquídic

1000.0998 (branco); 1000.XXXX (cores)



Afesint
1000

Preparação do Produto / Aplicação

Homogeneíze o conteúdo, se possível, por meio de agitação mecânica. Assegure que nenhum sedimento fique retido no fundo e nas laterais da embalagem. Caso seja necessário, o produto poderá ser diluído. Use o diluente conforme a proporção de diluição informada abaixo. Antes de iniciar a aplicação, verifique se as ferramentas e equipamentos de aplicação estão limpos e em perfeitas condições. Na aplicação por pulverização, faça uma sobreposição de 50% em cada passe da pistola para evitar falhas, finalizando com um repasse cruzado. As especificações são apresentadas como sugestões, no entanto, alterações nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser aplicáveis visando melhorar as características de pulverização. Cantos vivos, quinas, fendas, parafusos, porcas e cordões de solda devem ter a aplicação reforçada com trincha "stripe coat". Não aplicar com a umidade relativa do ar superior a 85% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 35°C.

Diluente Afesolve 1004

Solvente de limpeza ⁽⁵⁾ Afesolve 1004

| Método | Especificação | Proporção de diluição ⁽⁶⁾ |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Pistola <i>airless</i> | Pressão 2000psi, mangueira 3/8" de diâmetro interno, bicos 13 a 17 e filtro malha 60 | Máximo 5%, em volume |
| Pistola convencional | JGA502/3 Devilbiss ou similar, Bico FX, c. de ar 704, p. atomização 60psi e pressão no tanque 15psi | Máximo 15%, em volume |
| Trincha | Retoques de pequenas áreas ou <i>stripe coat</i> | Máximo 5%, em volume |
| Rolo ⁽⁷⁾ | Rolo de lã de carneiro de pêlo baixo apropriado para tinta alquídic. | Máximo 5%, em volume |

Segurança

Este produto é um líquido inflamável. Em caso de incêndio, libera vapores tóxicos e flamejantes. Armazene o produto na sua embalagem fechada original em local coberto, fresco e longe de fontes de ignição, chamas, faíscas, calor e do alcance de crianças e animais. Em caso de incêndio, utilize espuma, pó químico ou água em forma de neblina. Durante a sua aplicação libera vapores inflamáveis e irritantes, portanto assegure ventilação adequada no ambiente de uso. Utilize o EPI recomendado em cada etapa. Em locais confinados os operários devem ter suprimento de ar artificial. Pode provocar irritação na pele e nos olhos, além de sufocação e sensação de asfixia após a inalação dos vapores. Outros sintomas comuns são: irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, fadiga e tontura. Caso ocorra contato com a pele, lavar com água e sabão ou similar para limpeza de pele. No contato com os olhos, lave com água corrente por 15 minutos mantendo as pálpebras separadas, após a lavagem procure auxílio médico. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos disponível em www.afetintas.com.br ou solicite pelo telefone.

Notas

- (1) Os tempos de secagem podem sofrer variações decorrentes das condições climáticas.
- (2) Respeite os intervalos de repintura do esquema de pintura, caso contrário, lixe a superfície para promover aderência entre as camadas.
- (3) Cálculo teórico que não inclui as perdas ocasionadas pelo método de aplicação, geometria, rugosidade e absorção do substrato.
- (4) Este prazo é condicionado as condições de armazenamento corretas.
- (5) Promova a limpeza das mangueiras, pistolas e demais equipamentos usados na aplicação antes da secagem do produto nos mesmos.
- (6) Excesso de diluição afeta o aspecto e a espessura do filme aplicado.
- (7) Para alcance da espessura seca recomendada poderão ser necessárias 2 ou mais demãos.

Legenda

SSPC SP1: método para limpeza de superfícies de aço com solvente;

stripe coat: pintura de reforço para cantos vivos, bordas ou áreas de solda em estruturas de aço;

Obs.: As orientações apresentadas são de uso exclusivo profissional, estando sujeitas a alterações sem prévio aviso decorrentes da busca pela melhoria de processos e produtos.